



■『2025年度 2月 安全・環境パトロール』結果報告

安全パトロール実施

2月7日（土）トヨタ自動車九州(株) 安全健康推進部にご参加いただき、協力会事務局、指導分科会メンバー
総勢 18名にて、安全・環境パトロールを実施しました

安全パトロール結果

1	重点点検項目	工事管理板・作責・4S点検・電動工具・火気作業・高所作業関係・ロックアウト他
2	点検現場数	宮田工場：30現場（休憩中：4現場） 苅田工場、小倉工場：13現場（休憩中：3現場） 合計43現場（休憩中：7現場）
3	指摘・指導現場(0件)	・該当無し
4	優良現場 (0件)	・該当無し

お知らせコーナー

TMK構内で「車両による油漏れ」が散見されます。**入構前の確実な油漏れ点検の実施**をお願いします。

※車両油漏れは環境影響だけでなく、交通事故や運転トラブルにもつながる可能性があります

環境ヒヤリ事例 〈車両〉

老朽、劣化による漏れ



部品の劣化、老朽化による破損など

整備後に油の拭き残しがある場合も

- ・日常点検・整備の実施
- ・運転前の点検
- ・整備後の漏れ確認
- ・異常を感じたら走行しない
- ・安全運転の徹底



チェック

10年10万km走行、整備後の車は漏れを起こしやすい傾向がある




異物接触によるオイル漏洩 : Bランク

走行中異物接触



車下部に突起物接触

整備の不備による漏洩 : Cランク



油漏れ・異常を発見したら、**セキュリティセンターと作業管理部署へ速やかに連絡**をお願いします